

Bandage am Arm/Bein (gips/X-lite bandage/Korkschiene arm eller ben)

Til patienter og pårørende

Bitte beachten Sie nach der X-lite Anlage folgendes:

- Die X-lite Bandage braucht 30 Minuten zum trocknen. Vermeiden Sie, daß die Bandage feucht wird. Beim Duschen oder Baden schützen Sie die Bandage mit einer Plastiktüte, welche oberhalb der Bandage gründlich mit Pflaster auf der Haut abgeklebt sein muß.
- Der Arm soll ruhig und hoch in einer Armschlinge gelagert werden in den ersten 24 Stunden, danach sollte dies nicht mehr nötig sein.
- Das Bein soll hoch gelagert werden, sowohl im Sitzen wie im Liegen. Wenn Sie sich bewegen müssen, verwenden Sie Krücken.
- Die X-lite Bandage würden zerbrechen/instabil werden, wenn Sie versuchen damit zu gehen.

Solte sich eines der folgende symptome zeigen:

- Druckgefühl oder Schmerzen von der X-lite Bandage
- Geschwollene, kalte oder verfärbte Finger/Zehen.

Müssen Sie ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

Sollen Sie zu einer Kontrolle in unserem Ortopädisch-Chirurgischen Ambulatorium kommen, so wenden Sie sich an dieses unter: Telefon 7918 216 in der Zeit 09.00 bis 15.00 Uhr.

Sonst können Sie sich auch einen Allgemeinmediziner (praktischen Arzt) oder an die Notaufnahme wenden.

An Wochenenden und Ferientage wenden Sie sich bitte an die Notaufnahme unter dem Telefon 7918 2105 oder Telefon 7918 9565.

Mit freundlichen Grüßen

Das Personal der Notaufnahme
Sydvestjysk Sygehus

Esbjerg: Finsensgade 35, 6700 Esbjerg.
Grindsted: Engparken 1, 7200 Grindsted.